



## ヘッドライトプロテクションのメンテナンスについて

- ⚙️ トップコートには軽度な傷などを消化する自己修復機能があります。お湯やドライヤー・ヒートガンなどを使用いただくと修復が促されます。  
※高温になるヒートガンはフィルムを溶かす恐れがありますのでご注意ください。
- ⚙️ トップコートを破裂または貫通するような外的衝撃は修復できません。
- ⚙️ 施工後 48 時間は洗車は控えてください。また、雨天走行もフィルムが剥がれる原因となります。施工後は晴天であっても 24 時間は走行しないことをお勧めいたします。
- ⚙️ 洗車は手洗い洗車をお勧めいたします。機械洗車による洗車傷は自己修復機能で修復されますが、繰り返されることによって修復機能が著しく低下する恐れがあります。
- ⚙️ 高圧洗浄機を使用される場合はフィルム端部に噴射水を直接かけないようにご注意ください。フィルムが剥がれる原因となります。
- ⚙️ ヘッドライトの汚れ拭き取りの際は、内側から外側へ拭くようにしてください。外側から内側に拭くと、フィルムが剥がれる原因となります。
- ⚙️ 耐用年数は約 3～5 年となります。但し、駐車環境によって前後いたしますので、予めご了承ください。

その他、ご不明な点などございましたら  
下記までお気軽にお問い合わせください。

自動車ガラス・フィルムの  
**株式会社 総商**

☎️ 0120-81-8521

✉️ [info-car@soushow.co.jp](mailto:info-car@soushow.co.jp)



**SOUSHOW**